
ca. 2,5 cm
SW11
SW9
SW10
SW6
Schnitt B - B
nach dem Einkleben beischleifen!
SW7a
SW7b
Balsa 1mm
Balsa 2mm
Balsa 2mm
oder
nach dem Feilen der Hohlkehle zusammenkleben!
Bohrungen ∅ 1,5mm
Bohrungen ∅ 2,5mm
SW4
SW5
ca. 2cm
SW1
SW4
SW7a
SW7b
Schwerpunktlinie
SW5
B
Vergrößerung
SW7a
SW7b
SW1
Schwimmerspitzen rundschleifen!
Stufe
möglichst scharfkantig ausbilden!
ca. 1,0 cm
B
SW2
Flying Box 2
Schwimmer-Schneideschablone vorne
SW3
Flying Box 2
Schwimmer-Schneideschablone hinten
R2
R10b
R11
R15
R10a
R15
ca. 2,5 cm
R18
SW6
Hauptfahrwerk entsprechend Blatt 1
Hilfsfahrwerk für den Schwimmerbetrieb
Stellringe
SW8
SW4/SW5
Stufe
SW4/SW5
Stufe
Schneideskizze 2
angeklebte Stecknadel
Heißdraht-Schnitt 4
Heißdraht-Schnitt 3
Polystyrol-Rohling
Messing-Draht
3mm Sperrholzstreifen
Überhang zur besseren Führung des Schneiddrahtes
Schneideskizze 1
Heißdraht-Schnitt 2
Angeklebte Stecknadel
Heißdraht-Schnitt 1
Polystyrol-Rohling
Polystyrol-Rohling
Angeklebte Stecknadel
3mm Sperrholzstreifen
Angeklebte Stecknadel
3mm Sperrholzstreifen
SW6
SW11
SW10
SW9
Tragfläche
SW6
SW11
Unterseite Flügel
Beilage je nach V-Form d. Fläche
SW11
SW9
SW6
Flying Box 2
320 1385
Flying-Box 2
Konstruktion: Horst Wallow
Technische Daten:
Spannweite: ..... 1.760 mm
Länge: ..... 1.074 mm
Gewicht: ..... ca. 700 g (ohne Akku)
Profil: ..... gerade Unterseite
Antrieb: ..... ob Speed 400/6V mit Getriebe 2,33:1
RC-Funktionen: . Seite, Höhe, Motor, (Quer, Landeklappen)
☒ für Anfänger
❑ für Fortgeschrittene
❑ für Experten
© Verlag für Technik und Handwerk GmbH,
R.-Bosch-Str. 4, 76532 Baden-Baden
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50cm